



Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Dr. Markus Büchler BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**
vom 28.10.2025

Pünktlichkeitsprobleme bei der S 7

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 gilt bei der S-Bahn München ein neues Linienkonzept. DB und Freistaat wollten mit dem neuen Konzept die weitgehend eingleisigen Linien pünktlicher machen. Die Linie S 7 fährt seither nicht mehr durch die Stammstrecke, sondern nur noch zwischen Wolfratshausen und dem Münchner Hauptbahnhof, wo sie oberirdisch auf Gleis 36 ankommt. Die Linie S 5 verbindet seither Kreuzstraße mit Pasing und wird im Netzplan petrolblau dargestellt. An Wochentagen wird sie in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags bis Germering-Unterpaffenhofen bzw. Weßling verlängert und sorgt dort zusammen mit den Zügen der S 8 für den Zehn-Minuten-Takt in den gewohnten Fahrzeiten. Seit Juli mehrten sich die Klagen über neue Verzögerungen und Zugausfälle bei der S 7. Der Bürgermeister von Baierbrunn, Patrick Ott, hat sogar eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, um die Klagen der Bürger zu sammeln.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1. Entwicklung der Pünktlichkeit der S-Bahn-Linien S 5 und S 7 seit der Trennung der bisherigen durchgehenden Linie S 7 im Dezember 2024 4
 - 1.a) Wie lauten die monatlichen Pünktlichkeitswerte (in Prozent) seit Januar 2025 für beide Linien? 4
 - 1.b) Wie verhält sich die Pünktlichkeit der Linien S 5 und S 7 im Vergleich zum Durchschnitt aller Münchner S-Bahn-Linien? 4
 - 1.c) Wie hoch war der Anteil der Zugausfälle auf der S 7 von Juli bis September 2025? 4
- 2.a) Welche Ursachen für den deutlichen Rückgang der Pünktlichkeit der Linie S 7 im Sommer und Herbst 2025 sind bekannt? 4
- 2.b) In welchem Umfang führten technische Defekte an den Fahrzeugen zu Verspätungen oder Ausfällen? 4
- 2.c) Welche infrastrukturellen Einschränkungen (z. B. Langsamfahrstellen, Stellwerksstörungen, Bahnübergänge, Bauarbeiten) trugen zur Unpünktlichkeit bei? 5
- 3.a) Inwiefern sind außergewöhnliche Ereignisse wie die Wiesn-Zeit oder erhöhte Fahrgastzahlen in die Bewertung eingeflossen? 5

-
- 3.b) Welche Erkenntnisse liegen über die Ursachen und Auswirkungen der gemeldeten Langsamfahrstellen zwischen Icking und Höllriegelskreuth sowie im Abschnitt Donnersbergerbrücke – Siemenswerke vor? 5
- 4.a) Welche Maßnahmen wurden seitens der Deutschen Bahn oder der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) seit Juli 2025 ergriffen, um die Zuverlässigkeit der Linie S 7 zu erhöhen? 6
- 4.b) Wurden Fahrzeugkomponenten ausgetauscht oder nachjustiert (bitte Ergebnis nennen)? 6
- 4.c) Welche kurzfristigen betrieblichen Maßnahmen (z. B. geänderte Wendeziten, Reservefahrzeuge) wurden umgesetzt? 6
- 5.a) Sind zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur der S-7-Strecke geplant oder bereits beauftragt? 6
- 5.b) Wie erklärt die Staatsregierung den Widerspruch zwischen der angekündigten Verbesserung durch die Linienauftrennung (S 7, S 5/S 7) und dem tatsächlichen Rückgang der Pünktlichkeit der Linie S 7? 6
- 5.c) Welche betrieblichen Vorteile hatte die Linienauftrennung laut Prognose und wurden diese bisher erreicht? 7
- 6.a) Welche Folgerungen zieht die BEG aus den aktuellen Ergebnissen? 7
- 6.b) Wird eine Überprüfung der Linienaufteilung oder des Fahrplankonzepts geprüft? 7
- 6.c) Wie bewertet die Staatsregierung die Informationspolitik der Deutschen Bahn im Zusammenhang mit den aktuellen Störungen auf der S 7, insbesondere im Hinblick auf die Zuverlässigkeit von Fahrgastinformationen? 7
- 7.a) In welchem Umfang sind inkonsistente oder widersprüchliche Informationen zwischen Bahnsteiganzeigen, Zuganzeigen und App-Daten bekannt? 7
- 7.b) Welche Ursachen liegen fehlerhaften Echtzeitdarstellungen (z. B. fehlendes GPS-Tracking bei Fahrzeugen) zugrunde? 7
- 7.c) Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die digitale Fahrgastinformation (z. B. Echtzeitdaten, App-Zuverlässigkeit, Kommunikation bei Ausfällen) zu verbessern? 8
- 8.a) Welche weiteren Schritte sind geplant, um die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Linien S 5 und S 7 dauerhaft zu stabilisieren (hier bitte auf Art und Umfang der geplanten kurz- und mittelfristigen Investitionen in Infrastruktur oder Technik eingehen)? 8
- 8.b) Welche betrieblichen Anpassungen werden geprüft, um den täglichen Betrieb zu entlasten? 8

8.c) Bis wann rechnet die Staatsregierung mit einer deutlichen Verbesserung der Pünktlichkeitswerte?	8
Hinweise des Landtagsamts	9

Antwort

des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr
vom 26.11.2025

Vorbemerkung:

Für die bundeseigene Schieneninfrastruktur, also auch für das Münchener S-Bahn-Netz, ist gemäß Grundgesetz der Bund verantwortlich, der sich hierbei seiner Infrastrukturunternehmen im DB-Konzern bedient.

- 1. Entwicklung der Pünktlichkeit der S-Bahn-Linien S 5 und S 7 seit der Trennung der bisherigen durchgehenden Linie S 7 im Dezember 2024**
 - 1.a) Wie lauten die monatlichen Pünktlichkeitswerte (in Prozent) seit Januar 2025 für beide Linien?**
 - 1.b) Wie verhält sich die Pünktlichkeit der Linien S 5 und S 7 im Vergleich zum Durchschnitt aller Münchener S-Bahn-Linien?**
 - 1.c) Wie hoch war der Anteil der Zugausfälle auf der S 7 von Juli bis September 2025?**

Die Fragen 1a bis 1c werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Monat	Pünktlichkeitsquote Linie S 7	Pünktlichkeitsquote Linie S 5	Durchschnittliche Pünktlichkeitsquote Gesamtnetz
Jan. 2025	91,6 Prozent	87,7 Prozent	88,4 Prozent
Feb. 2025	95,9 Prozent	90,5 Prozent	89,7 Prozent
März 2025	94,9 Prozent	94,9 Prozent	93,1 Prozent
Apr. 2025	94,7 Prozent	91,5 Prozent	93,1 Prozent
Mai 2025	95,0 Prozent	96,1 Prozent	94,5 Prozent
Juni 2025	89,8 Prozent	89,8 Prozent	88,0 Prozent
Juli 2025	85,8 Prozent	82,1 Prozent	84,7 Prozent
Aug. 2025	84,0 Prozent	93,1 Prozent	91,4 Prozent
Sep. 2025	74,2 Prozent	85,4 Prozent	84,3 Prozent

Die jeweilige Zugausfallquote lässt sich auf Basis der vorliegenden Daten nicht für einzelne Linien berechnen.

- 2.a) Welche Ursachen für den deutlichen Rückgang der Pünktlichkeit der Linie S 7 im Sommer und Herbst 2025 sind bekannt?**
- 2.b) In welchem Umfang führten technische Defekte an den Fahrzeugen zu Verspätungen oder Ausfällen?**

2.c) Welche infrastrukturellen Einschränkungen (z.B. Langsamfahrstellen, Stellwerksstörungen, Bahnübergänge, Bauarbeiten) trugen zur Unpünktlichkeit bei?

Die Fragen 2a bis 2c werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Der Rückgang der Pünktlichkeit geht hauptsächlich auf zusätzlich aufgetretene infrastrukturelle Beeinträchtigungen durch die bundeseigene Infrastrukturbetreiberin DB InfraGO AG zurück. Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Donnersbergerbrücke und Siemenswerke verursachten auf der Linie S 7 im Monat August Verspätungen und Zugaufälle. Zu der schon länger bestehenden Langsamfahrstelle bei Icking infolge eines Hangrutsches kam Mitte August eine weitere Langsamfahrstelle bei Höllriegelskreuth hinzu.

Daneben führten diverse andere infrastrukturbedingte Störungen wie beispielsweise beim Stellwerk Ebenhausen-Schäftlarn ebenfalls zu Verspätungen. Zudem haben Anlaufschwierigkeiten in den ersten Wochen nach Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks München Ost am 18. Juni 2025 durch die DB InfraGO AG die Betriebsqualität im gesamten Netz der S-Bahn München negativ beeinflusst.

Außerdem verursachten im Zeitraum von Juni bis September 2025 technische Defekte an den Fahrzeugen weitere Verspätungen.

3.a) Inwiefern sind außergewöhnliche Ereignisse wie die Wiesn-Zeit oder erhöhte Fahrgastzahlen in die Bewertung eingeflossen?

Genaue Fahrgastzahlen des Jahres 2025 liegen derzeit noch nicht vor. Naturgemäß wirkt sich das Oktoberfest mit dem erhöhten Fahrgastaufkommen und dem unterschiedlichen Fahrgastverhalten auf den Betrieb der S-Bahn München aus. In diesem Zusammenhang war auch dieses Jahr ein deutlicher Anstieg von Personen im Gleis im Bereich Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke festzustellen, was sich auch auf die Außenäste auswirkte und auch die von der Linie S 7 befahrenen Gleise traf.

3.b) Welche Erkenntnisse liegen über die Ursachen und Auswirkungen der gemeldeten Langsamfahrstellen zwischen Icking und Höllriegelskreuth sowie im Abschnitt Donnersbergerbrücke – Siemenswerke vor?

Auf der S-Bahn-Linie S 7 gibt es derzeit zwei Langsamfahrstellen, welche nur mit der verminderten Geschwindigkeit von 30 km/h befahrbar sind:

- Baierbrunn von km 12 bis km 12,4 aufgrund eines erforderlichen Schwellenwechsels
- Icking – Wolfratshausen von km 23,2 bis km 23,6 aufgrund eines witterungsbedingten Hangrutsches bei Icking

Laut DB InfraGO AG verursachen die beiden Langsamfahrstellen auf die S-Bahnen Fahrzeitverlängerungen von rund einer Minute je Zug. Hinzu kommen mögliche Verspätungsübertragungen auf andere Züge.

4.a) Welche Maßnahmen wurden seitens der Deutschen Bahn oder der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) seit Juli 2025 ergriffen, um die Zuverlässigkeit der Linie S 7 zu erhöhen?

Der Freistaat drängt in Gesprächen mit der Infrastrukturbetreiberin auf eine schnellstmögliche Behebung der Infrastrukturprobleme und lässt sich regelmäßig über den aktuellen Sachstand unterrichten. Auch hat er die DB InfraGO AG auf Vorstandsebene aufgefordert, die notwendigen Ressourcen bundesweit zugunsten der im Großraum München nun erforderlichen Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten zu priorisieren, um die Infrastruktureinschränkungen und somit auch die Auswirkungen für die Fahrgäste zu minimieren. Gleichzeitig hat er deutlich gemacht, dass eine verbesserte präventive Instandhaltung erwartet wird, um derartige Vorfälle zukünftig bereits im Vorfeld zu verhindern.

Nach Kenntnis der Staatsregierung führt auch die S-Bahn München interne Reviews durch und prüft unter anderem die Robustheit der Betriebskonzepte angesichts der schwierigen Infrastruktursituation. Zudem hat die S-Bahn München nach eigenen Angaben umfassende betriebliche Maßnahmen ergriffen, um zu vermeiden, dass sich die Probleme im Rahmen der Inbetriebnahme des Elektronischen Stellwerks München Ost auf die Pünktlichkeit der Verkehrsleistungen auswirken.

4.b) Wurden Fahrzeugkomponenten ausgetauscht oder nachjustiert (bitte Ergebnis nennen)?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Erkenntnisse vor.

4.c) Welche kurzfristigen betrieblichen Maßnahmen (z.B. geänderte Wendezzeiten, Reservefahrzeuge) wurden umgesetzt?

Zur Stabilisierung der Pünktlichkeit auf der Linie S 7 wurde bereits Ende 2022 durch einen zusätzlichen Zugverband eine sogenannte überschlagende Wende in Wolfratshausen montags bis freitags eingeführt. Damit wurde die Wendezzeit von 10 auf 30 Minuten vergrößert, um Verspätungen der aus München kommenden Fahrten aufzufangen. Dieses Prinzip wurde auch mit der neuen Linienführung beibehalten. Allerdings ist derzeit der Erfolg dieser Maßnahme aufgrund der mangelbedingten Langsamfahrstellen bereits zwischen Wolfratshausen und Icking entlang der Strecke begrenzt.

5.a) Sind zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur der S-7-Strecke geplant oder bereits beauftragt?

Im Rahmen des vom Freistaat initiierten Programms „Bahnausbau Region München“ wurde ein teilweise zweigleisiger Ausbau der Strecke sowie eine Geschwindigkeitsanpassung zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen untersucht. Darüber hinaus wird im weiteren Verlauf der Strecke die eingleisige Verlängerung der Strecke von Wolfratshausen bis nach Geretsried Süd geplant.

Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

5.b) Wie erklärt die Staatsregierung den Widerspruch zwischen der angekündigten Verbesserung durch die Linienauftrennung (S 7, S 5/S 7) und dem tatsächlichen Rückgang der Pünktlichkeit der Linie S 7?

5.c) Welche betrieblichen Vorteile hatte die Linienauftrennung laut Prognose und wurden diese bisher erreicht?

Die Fragen 5 b und 5 c werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die betrieblichen Vorteile der Trennung der Linie S 7 und die Einführung der Linie S 5 liegen unter anderem in einer Entlastung der Stammstrecke und einer Vermeidung von Verspätungsübertragungen der bisherigen Linienäste. Die zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 erfolgten Änderungen haben sich positiv auf die Betriebsqualität ausgewirkt. Die Pünktlichkeit der Linien S 5 und S 7 ist im ersten Halbjahr 2025 auf hohem Niveau kontinuierlich angestiegen (siehe Antwort zur Frage 1). Für den anschließenden Rückgang der Pünktlichkeit sind insbesondere die neu entstandenen infrastrukturellen Einschränkungen verantwortlich.

6.a) Welche Folgerungen zieht die BEG aus den aktuellen Ergebnissen?

6.b) Wird eine Überprüfung der Linienaufteilung oder des Fahrplankonzepts geprüft?

Die Fragen 6 a und 6 b werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Der Freistaat wird, wie mit der S-Bahn München vereinbart, die Erfahrungen und Statistiken nach einem Jahr geänderter Linienführung analysieren und dann weitere Schlüsse ziehen.

6.c) Wie bewertet die Staatsregierung die Informationspolitik der Deutschen Bahn im Zusammenhang mit den aktuellen Störungen auf der S 7, insbesondere im Hinblick auf die Zuverlässigkeit von Fahrgastinformationen?

Die Qualität der Fahrgastinformation durch die S-Bahn München und die DB InfraGO AG wird als nicht zufriedenstellend bewertet.

7.a) In welchem Umfang sind inkonsistente oder widersprüchliche Informationen zwischen Bahnsteiganzeigen, Zuganzeigen und App-Daten bekannt?

Der Staatsregierung ist bekannt, dass es inhaltliche Abweichungen zwischen den genannten Informationsmedien gibt. Näher führende Statistiken über das Auftreten solcher Abweichungen liegen jedoch nicht vor.

7.b) Welche Ursachen liegen fehlerhaften Echtzeitdarstellungen (z.B. fehlendes GPS-Tracking bei Fahrzeugen) zugrunde?

7.c) Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die digitale Fahrgastinformation (z.B. Echtzeitdaten, App-Zuverlässigkeit, Kommunikation bei Ausfällen) zu verbessern?

Die Fragen 7b und 7c werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Baureihe 424 hat bisher keine Fahrzeugortung. Daher soll das Fahrzeug laut S-Bahn München im Jahr 2026 mit einer Software ausgestattet werden, die eine Fahrzeugortung und Datenbereitstellung für die Anzeige im Fahrzeug und die Apps ermöglicht. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die notwendige Zulassung.

Um bis zum Einbau der Ortungstechnik die Fahrgastinformation zu verbessern, wird die S-Bahn München die Störungsprognose auf der S 7 besonders in den Fokus nehmen und schneller manuell prognostizieren. Dies soll dann in den digitalen Auskunftsmedien, außer bei der Live-Map, sichtbar sein.

8.a) Welche weiteren Schritte sind geplant, um die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Linien S 5 und S 7 dauerhaft zu stabilisieren (hier bitte auf Art und Umfang der geplanten kurz- und mittelfristigen Investitionen in Infrastruktur oder Technik eingehen)?

8.b) Welche betrieblichen Anpassungen werden geprüft, um den täglichen Betrieb zu entlasten?

8.c) Bis wann rechnet die Staatsregierung mit einer deutlichen Verbesserung der Pünktlichkeitswerte?

Aufgrund ihres Sachzusammenhangs werden die Fragen 8a bis 8c gemeinsam beantwortet.

Hinsichtlich der Infrastrukturinvestitionen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Noch im Jahr 2025 soll nach Auskunft der DB InfraGO AG die Langsamfahrstelle im Bereich Baierbrunn beseitigt werden. Dies entlastet die eingleisige Strecke zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen. Ab Februar 2026 finden nach Kenntnis der Staatsregierung weitere Bauarbeiten auf der Linie S 7 mit dem Ziel der Beseitigung der Langsamfahrstelle bei Icking statt.

Mit einer spürbaren Verbesserung der Pünktlichkeitswerte auf der Linie S 7 ist aus Sicht der Staatsregierung nach Aufhebung dieser Langsamfahrstellen zu rechnen, sofern keine neuen infrastrukturellen Einschränkungen seitens der DB erfolgen.

Der Freistaat und die S-Bahn München befinden sich im laufenden Austausch über weitere betriebliche Möglichkeiten, um die Qualität des S-Bahn-Betriebs anheben zu können. Bei Einigung und Realisierbarkeit werden diese dann kommuniziert.

Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen zur Verfügung.